





Kuva 1. Näkymä nykytilanteessa suunnittelualueen lounaispuolelta Ehtamon kylästä Solatieltä kohti suunnittelualueen länsiosaa. Nykyiset teollisuusrakennukset erottuvat hieman puuston lomasta.



Kuva 2. Näkymä nykytilanteessa suunnittelualueen luoteispuolelta Korpitieltä kohti suunnittelualueen länsiosaa. Nykyiset teollisuusrakennukset erottuvat selkeästi puuston lomasta.



Kuva 3. Näkymä nykytilanteessa suunnittelualan eteläpuolelta Pispantieltä kohti suunnittelualan kaakkoisosaa. Vasemmassa reunassa erottuu nykyisiä teollisuusrakennuksia. Kuvan oikeassa reunassa puuston suojissa Vinnarin kylä.